

**Emne:** Fwd: Fwd: Fwd: Ny uheldsrapport, detaljeret

**Fra:** Sanne <sanne.poulin@gmail.com>

**Dato:** 17-09-2022 15:08

**Til:** Sanne <sanne.poulin@gmail.com>



**Dato for uheldet**

10/9-22

**Hvor skete uheldet**

Kobækvig

**Hvilke både var involveret**

Munkevang & Piberen

**Hvilke skader er der sket på roere**

ingen

**Hvilke skader er der sket på bådene**

ingen

**Beskrivelse af uheldet**

Piberen roede fra Ejerhoved mod bøjen i bunden af Kobækvig. Et stykke før bøjen bliver vi anråbt af Munkevang, vi sætter hårdt i og begge både undviger hinanden. Munkevang er på vej ud af Kobækvig på vej mod Kobækpynten. Ut mener at Munkevang skråede over Kobækvig fra et godt stykke nordvest før bøjen, og derfor var på forkert kurs ifht, færdselsreglerne på søen.

---

**Udfyldt af**

*Udeladt*

---

**Email**

*Udeladt*

Sent from [Fredensborg Roklub](#)